

BESIKTA

BILPROVNING

Regnr: UHK690

Fordon: MAZDA B2500 DC TD 4WD, N1, S

Station: Hyltebruk

Datum: 2019-02-19 kl.11:24

Vägmätarställning: 280473

Fordonsidentifiersnr: JMZUN8F424W322785

Protokollsnummer: 0660-B-UHK690-190219-1124

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

- | | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| ! Stomme | ! Bromssystem | ✓ Kommunikation |
| ✓ Hjulsystem | ✓ Styrsystem | ✓ Miljökontroll |
| ✓ Drivsystem | ✓ Karosseri | ✓ Övrigt |

Brister på fordonet

1. Infästning fjäder bak, båda sidor rostskadad
2. Ramtvärbalk bak båda sidor rostskadad
3. Rambalk bak, båda sidor rostskadad
4. Ramtvärbalk bakom första axeln på fordonet rostskadad
5. Bromsrör 1.1.11 fram, båda sidor rostskadat

Bra att veta

1. Infästning dragarm, rostskadad

Miljökontroll: Diesel (gränsvärden inom parentes)

K-värde: 1,9 (2,5)

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,3	2,7
2	2,1	2,1

Öppettider för obokad efterkontroll på Hyltebruk

Mån-fre: 8:00-11:30 och 12:30-15:00 (OBS! endast fordon med max totalvikt 3500 kg).

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har **underkänts** vid kontrollbesiktning, utförs inte ny kontroll senast 2019-03-19 inträder körförbud.

Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2019-04-23, därefter gäller fullständig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

Besiktad av: Markus (MAHL)

Tack för besöket!



Akkred. nr. 8195
Kontroll
ISO/IEC 17020 (A)

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.